

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL TECOLOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TECOLOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0116-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Demolición de celosilla



Foto 2: Sustitución de lámina.



Foto 3: Mantenimiento a estructura metálica, lijado y pintura.



Foto 4: Colocación de canal para agua pluvial.



Foto 5: Colocación de ventanas y balcones.



Foto 6: Resanado en paredes y cerramiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---