



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL TECOLOTE, RIO HONDO, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0116-43	FECHA:	19/12/2024



Foto 1: DEMOLICION DE CELOSILLA



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINA



Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA, LIJADO Y PINTURA



Foto 4: COLOCACION DE CANAL PARA AGUA PLUVIAL




Foto 5: COLOCACION DE VENTANAS Y BALCONES



Foto 6: RESANADO EN PREDES Y PINTURA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

