

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS		PREVIO ☐	DURANTE ☒	POSTERIOR ☐
DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0118-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024	

 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 18 PIES DE LARGO EN MODULO AULAS DE SEGUNDO A TERCERO	 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 18 PIES DE LARGO EN MODULO AULAS DE SEGUNDO A TERCERO
 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 18 PIES DE LARGO EN MODULO AULAS DE SEGUNDO A TERCERO	 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 12 PIES DE LARGO MODULO CORREDOR
 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 12 PIES DE LARGO MODULO CORREDOR	 SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 12 PIES DE LARGO MODULO CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de fotos.

 Firma y Sello del Presidente de la COP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0118-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTOGRAFIA: TECHADO EN MODULO SERVICIOS SANITARIOS Y PILA



FOTOGRAFIA: TECHADO EN MODULO SERVICIOS SANITARIOS Y PILA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO DE AULAS DE TERCERO A SEGUNDO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL EN MODULO DE AULAS DE TERCERO A SEGUNDO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO DE AULAS DE CUARTO A SEXTO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL EN MODULO DE AULAS DE CUARTO A SEXTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente del Comité de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0118-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO DE ESCENARIO Y BAÑOS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL EN MODULO DE ESCENARIO Y BAÑOS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO AULA DE PRIMERO



FOTOGRAFIA: SUMINISTRO DE LAVATRASTOS



FOTOGRAFIA: REPARACION DE FILTRACION ENTRE LAMINA Y PERED MODULO COCINA



FOTOGRAFIA: REPARACION DE FILTRACION ENTRE LAMINA Y PERED MODULO COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPR:  Firma y Sello Director Centro Educativo Público: 