

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0118-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 18 PIES DE LARGO EN MODULO AULAS DE SEGUNDO A TERCERO



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 18 PIES DE LARGO EN MODULO AULAS DE SEGUNDO A TERCERO



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 18 PIES DE LARGO EN MODULO AULAS DE SEGUNDO A TERCERO



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 12 PIES DE LARGO MODULO CORREDOR



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 12 PIES DE LARGO MODULO CORREDOR



SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA DE 12 PIES DE LARGO MODULO CORREDOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y detallar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0116-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTOGRAFIA: TECHADO EN MODULO SERVICIOS SANITARIOS Y PILA



FOTOGRAFIA: TECHADO EN MODULO SERVICIOS SANITARIOS Y PILA



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO DE AULAS DE TERCERO A SEGUNDO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL EN MODULO DE AULAS DE TERCERO A SEGUNDO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO DE AULAS DE CUARTO A SEXTO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL EN MODULO DE AULAS DE CUARTO A SEXTO

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la DPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0118-43	FECHA:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO DE ESCENARIO Y BAÑOS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE BAJADA PLUVIAL EN MODULO DE ESCENARIO Y BAÑOS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE CANAL METALICO EN MODULO AULA DE PRIMERO



FOTOGRAFIA: SUMINISTRO DE LAVATRASTOS



FOTOGRAFIA: REPARACION DE FILTRACION ENTRE LAMINA Y PARED MODULO COCINA



FOTOGRAFIA: REPARACION DE FILTRACION ENTRE LAMINA Y PARED MODULO COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la DPEP

Firma y Sello Director Centro Educativo Público