

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0838-42	FECHA:	8/08/2024




Foto 1: Suministro de Cableado Eléctrico



Foto 2: Sustitución de Chimenea de metal



Foto 3: Sustitución de Chimenea de metal



Foto 4: Suministro de mesa tipo L



Foto 5: Suministro de mesa tipo L



Foto 6: Suministro de repello en pared de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeni Patricia Robles Oliva
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0838-42	FECHA:	8/08/2024




Foto 1: Suministro de mesa de concreto para alimentación escolar



Foto 2: Suministro de mesa de concreto para alimentación escolar



Foto 3: Pintura de Paredes interior y exterior



Foto 4: Pintura de paredes interior y exterior



Foto 5: Suministro de Cielo falso




Foto 6: Suministro de cielo falso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OFE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0838-42	FECHA:	8/08/2024



Foto 1: Sustrucción de chimenea de metal



Foto 2: Instalación de azulejos en estufa rural



Foto 3: Suministro de mesa tipo L



Foto 4: Suministro de mesa tipo L



Foto 5: Reparación de cableado eléctrico



Foto 6: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yenipatricia Robles Ochoa

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

