

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0838-42	FECHA:	24/08/2024



Foto 1: Reparación de cableado eléctrico, plafoneras, focos ahorradores



Foto 2: Reparación de cableado eléctrico, plafoneras, focos ahorradores



Foto 3: Sustitución de chimenea de metal



Foto 4: Instalación de azulejos en estufa rural



Foto 5: Suministro de repello en pared de cocina



Foto 6: Suministro de repello en pared de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yari Patricia Poblete Olaya
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA PALMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0838-42	FECHA:	24/08/2024



Foto 1: Suministro de mesa de concreto para alimentación escolar



Foto 2: Suministro de mesa de concreto para alimentación escolar



Foto 3: Pintura de paredes interior y exterior de dos aulas



Foto 4: Pintura de paredes interior y exterior de dos aulas




Foto 5: Suministro de chapas de puertas



Foto 6: Suministro de chapas de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y sello Director Centro Educativo Público
---	---