


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0841-42	FECHA:	Martes, 28 de Mayo de 2024



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE VENTAS DE PVC EN MODULO DE DIRECCION




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE CORREDOR



FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOS EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO ANTIDESLIZANTE EN SANITARIO DE MUJERES



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, PINTURA EN MUROS INTERIOS Y EXTERIOR EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, PINTURA EN MUROS EN MODULO DE DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FAMILIA E.O.R.M.
Aldea Nuevo Sunzapote
Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Rio Hondo, Zacapa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público