

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A.E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0841-42	FECHA:	15 de julio de 2024



FOTOGRAFIA: SITUACION DE VENTAS DE PVC EN MODULO DE DIRECCION



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE CORREDOR




FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO ANTIDESLIZANTE EN SANITARIO DE MUJERES



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, PINTURA EN MUROS EN MODULO DE DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosa Beatriz Rojas

Firma y sello del Presidente de la OPR

CONSEJO DE FAMILIA
FAMILIA E.O.R.M.
Aldea Nuevo Sunzapote,
Rio Hondo, Zacapa

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

