

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS


PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P ANEXA A.E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Nuevo Sunzapote
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0841-42	FECHA:	27 de NOVIEMBRE de 2024



FOTOGRAFIA: SITUACION DE VENTAS DE PVC EN MODULO DE DIRECCION




FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO EN MODULO DE CORREDOR




FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO ANTIDESLIZANTE EN SANITARIO DE MUJERES



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, PINTURA EN MURO INTERIORES Y EXTERIORES EN MODULO DE AULAS



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO, PINTURA EN MUROS EN MODULO DE DIRECCION

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
CONSEJO DE PADRES DE
FAMILIA E.O.R.M.
Aldea Nuevo Sunzapote,
Río Hondo, Zacapa

Firma y sello del Presidente del C.P.F.

[Firma]
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA
NUEVO SUNZAPOTE
Río Hondo, Zacapa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público