

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0872-42	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTOGRAFIA:SUSTITUCION DE LLAVE PARA LAVAMANOS



FOTOGRAFIA:DEMOLICION DE PILA EN MAL ESTADO



FOTOGRAFIA:SUMINISTRO DE ZOCALEO DE AZULEJO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



FOTOGRAFIA:SANITIZACION, REPELLO EN MURO PRINCIPAL EXTERIOR E INTERIOR



FOTOGRAFIA:SUSTITUCION DE CANAL Y SISTEMA DE BAJA PLUVIAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Monica Barrientos</i> Firma y sello del Presidente de la O.E.P.	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0872-42	FECHA:	19 DE SEPTIEMBRE DE 2024



FOTOGRAFIA: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



FOTOGRAFIA: SANITIZACION + REPARACION DE ZOCALO EN AULA 1



FOTOGRAFIA: ADOQUINADO EN AREA DE JUEGOS



FOTOGRAFIA: SUMINISTRO E INTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN ESCENARIO



FOTOGRAFIA: REPARACION DE CANAL Y SISTEMA DE BAJADA PLUVIAL EN ESCENARIO



FOTOGRAFIA: SUSTITUCION DE ARTEFACTO SANITARIO INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica Barrientos

Firma y sello del Presidente de la OEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

