

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0872-42	FECHA:	25/11/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 2: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: ADOQUINADO EN ÁREA DE JUEGOS



Foto 4: ADOQUINADO EN ÁREA DE JUEGOS




Foto 5: REPARACIÓN DE ZÓCALO EN AULA 1



Foto 6: REPARACIÓN DE ZÓCALO EN AULA 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Monica Barrientos</i> Firma y sello del Presidente de la OPE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0872-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LLAVE PARA LAVAMANOS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LLAVE PARA LAVAMANOS



Foto 3: SUMINISTRO DE ZÓCALO DE AZULEJO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



Foto 4: SUMINISTRO DE ZÓCALO DE AZULEJO ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS



Foto 5: REPELLO EN MURO PRINCIPAL EXTERIOR E INTERIOR



Foto 6: REPELLO EN MURO PRINCIPAL EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la C.E. *Monica Barrientos*   

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0872-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCENARIO



Foto 2: REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO EN ESCENARIO



Foto 3: REPARACIÓN DE CANAL Y SISTEMA DE BAJADA PLUVIAL EN ESCENARIO



Foto 4: REPARACIÓN DE CANAL Y SISTEMA DE BAJADA PLUVIAL EN ESCENARIO



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTO SANITARIO INODORO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ARTEFACTO SANITARIO INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Monica Barrientos</i> Firma y sello del Presidente de la ORE	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RÍO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ROSARIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0872-42	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: DEMOLICIÓN DE PILA EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVA PILA



Foto 2: DEMOLICIÓN DE PILA EN MAL ESTADO Y CONSTRUCCION DE NUEVA PILA



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL Y SISTEMA DE BAJA PLUVIAL



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL Y SISTEMA DE BAJA PLUVIAL




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Monica Barrientos
Firma y sello del Presidente de la CPT



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

