

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Senegal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Senegal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0966-43	FECHA:	10 julio 2024



Foto 1:

Sustitución de Inodoros



Foto 2:

Ventanas PVC



Foto 3:

Balcones



Foto 4:

Energía eléctrica




Sustitución láminas



Foto 6:

Mantenimiento Puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE PADRES DE FAMILIA  FIRMA Y SELLO DEL PRESIDENTE DE LA CDP	FIRMA Y SELLO DEL DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO  FIRMA Y SELLO DIRECTOR CENTRO EDUCATIVO PÚBLICO
---	--