


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Petón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0967-42	FECHA:	



FOTOGRAFIA: DEMOLICION DE ESCENARIO DE CONCRETO



FOTOGRAFIA: REPELLO + SANITIZACION DE MUROS CERNIDO EN MUROS, PINTURA EN MUROS



FOTOGRAFIA: SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINAS DAÑADAS + SUMINISTRO INSTALACION ELECTRICA EN TECHO DE CANCHA



FOTOGRAFIA: INSTALACION DE PISO CERAMICO



FOTOGRAFIA: REPELLO + SANITIZACION EN MUROS CERNIDO EN MUROS, PINTURA EN MUROS



FOTOGRAFIA: PINTURA DE ESTRUCTURA DE TECHO DE CANCHA + INSTALACION ELECTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPE



11/11/11

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Petón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0967-42	FECHA:	



FOTOGRAFIA: REPELLO MAS SANITIZACION DE MUROS, CERNIDO EN MUROS, PINTURA EN MUROS.



FOTOGRAFIA: REPELLO MAS SANITIZACION DE MUROS, CERNIDO EN MUROS, PINTURA EN MUROS.



FOTOGRAFIA: REPELLO MAS SANITIZACION DE MUROS, CERNIDO EN MUROS, PINTURA EN MUROS.



FOTOGRAFIA: INSTALACION DE PISO CERAMICO



FOTOGRAFIA: REPELLO MAS SANITIZACION DE MUROS, CERNIDO EN MUROS, PINTURA EN MUROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Rivero

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

