

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL PETON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0967-42	FECHA:	20 JUNIO DE 2024



FOTOGRAFÍA No. 1 Demolición de escenario



FOTOGRAFÍA No. 2 Reparación de muro de block



FOTOGRAFÍA No. 3 Sustitución de laminas



FOTOGRAFÍA No. 4 Instalación de canal



FOTOGRAFÍA No. 5 Pintura en muros



FOTOGRAFÍA No. 6 Instalación de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PÁRVULOS ANEXA A E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	EL PETON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-0967-42	FECHA:	20 JUNIO DE 2024



FOTOGRAFÍA No. 7 Pintura de estructura metálica de cancha



FOTOGRAFÍA No. 8 Instalación de sistema eléctrico



FOTOGRAFÍA No. 9 Cernido en muros



FOTOGRAFÍA No. 10 Repello y sanitización

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Iris Rivera

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

