

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL JOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1058-45	FECHA:	24/05/2024



Foto 1: Colocacion de Electromalla sobre baranda existente, para seguridad.



Foto 2: Instalación de canal y Bajadas de Agua pluvial.



Foto 3: Instalacion de piso de torta de Concreto para banqueta y creacion de rampa, como tambien baranda metalica de seguridad.



Foto 4: Cerrar vano con mampostería reforzada.



Foto 5: Sustitución y reparacion de puertas metalicas.



Foto 6: Cerramiento en area de mojinetes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
MUNICIPIO RIO HONDO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA
DIRECCIÓN