

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL JOBO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1058-45	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 1: CONTINUIDAD VERTICAL DE BARANDA EN SEGUNDO NIVEL.



Foto 2: CONTINUIDAD VERTICAL DE BARANDA EN SEGUNDO NIVEL.



Foto 3: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL.



Foto 4: INSTALACION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL DE TUBO PVC 3"



Foto 5: SUSTITUCION O INSTALACION DE PISO DE CONCRETO EN BANQUETA.



Foto 6: SUSTITUCION O INSTALACION DE PISO DE CONCRETO PARA RAMPA PEATONAL.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OMF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Firma]



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL JOBO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1058-45	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 7: INSTALACION DE BARANDA METALICA.



Foto 8: LEVANTADO DE BROCAL DE TAPADERAS DE CAJAS DE REGISTRO EN BANQUETAS.



Foto 9: LEVANTADO DE MAMPOSTERIA REFORZADA.



Foto 10: LEVANTADO DE MAMPOSTERIA REFORZADA.



Foto 11: SUSTITUCION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL.



Foto 12: MANTENIMIENTO DE PUERTAS METALICAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
MUNICIPIO RÍO HONDO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA
DIRECCIÓN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	RIO HONDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA EL JOBO.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1058-45	FECHA:	OCTUBRE DEL 2024



Foto 13: SELLADO DE MONJINETE CON LAMINA Y ESTRUCTURA METALICA.



Foto 14: MURO TIPO MOJINETE SOBRE PARED EXISTENTE.



Foto 15: DEMOLICION DE MURO PARA VANO DE VENTANA.



Foto 16: INSTALACION DE VENTANA PVC.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA
MUNICIPIO RIO HONDO DEL DEPARTAMENTO DE ZACAPA
DIRECCIÓN