

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente, aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1123-42	FECHA:	01 de abril de 2024



Foto 1: Se necesita mantenimiento de estructura en puertas y cambio de chapas

1.1




Foto 2: Se necesita sustitución de piso de torta de cemento

1.2




Foto 3: Se necesita se necesita sustitucion de canales y bajadas de agua

2.1



Foto 4: Se necesita cunetas de concreto

2.2




Foto 5: se necesita pintura en muros interiores y exteriores

1.3



Foto 6: se necesita reparacion del sistema electrico

1.4 - 1.5

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Rio Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CEIN-PAIN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Agua Caliente, aldea Ojo de Agua
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1123-42	FECHA:	01 de abril de 2024



Foto 7: Se necesita reparacion y mantenimiento de cisterna

2.4



Foto 8: Se necesita instalacion de estructura portante de metal

2.5




Foto 9: Se necesita cernido de paredes

DEPELLO EN MURO

2.6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

