

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P anexa E.O.R.M Aldea Jumuzna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jumuzna, Río Hondo Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1211-42	FECHA:	22 de Julio de 2024



Foto1: Sustitución de piso de torta a piso ceramico



Foto 2: Ampliación de gradas del escenario



Foto 3: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 4: Sustitución de lavamanos



Foto 5: Sustitución de azulejo en pila del area de baños



Foto 6: Sustitución de tubería para agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gisela Vargas

Firma y sello del Presidente de la O.R.M.



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Río Hondo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P anexa E.O.R.M Aldea Jumuzna	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Jumuzna, Río Hondo Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-03-1211-42	FECHA:	22 de Julio de 2024



Foto1: Sustitución de tubería pvc red principal



Foto 2: Mantenimiento a soporte de estructura metálica pintura



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal pintura



Foto 4: Sustitución de portón de metal




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

Gisela Vargas Firma y sello del Presidente de la OPF	[Signature] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---