

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0003-42	FECHA:	13/08/2024



SUSTITUCION DE PISO DE CONCRETO A CERAMICA



MANTENIMIENTO DE LÁMINA (APLICACIÓN DE PINTURA)



SUSTITUCION DE INODOROS Y SUS ACCESORIOS



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE METAL



SUSTITUCIÓN DE DUCHA



PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0003-42	FECHA:	02/09/2024





FOTO 12: SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



FOTO 13: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL (LIJADO, CEPILLADO Y PINTURA)



FOTO 14: MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL (LIJADO, CEPILLADO Y PINTURA)



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ODE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

