

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM ALDEA MAL PASO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAL PASO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0003-42	FECHA:	06/12/2024



Foto 1: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico



Foto 2: Sustitución e instalación del sistema electrico (Plafoneras)



Foto 3: Sustitución e instalación del sistema electrico (Plafoneras y switch, cableado)



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico




Foto 5: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico en el modulo de baños



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto por piso ceramico en el modulo de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales / actual en el número de hojas



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

