



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒


DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zapote.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0009-43	FECHA:	Abril de 2024



Reparación de Muro Perimetral



Reparación De Drenaje y Red de Agua Potable



Cubierta De Lámina Y Estructura de Metal



Mantenimiento de Portones



Pintura en Muro exterior e Interior



Mantenimiento de Puertas en Sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA EL ZAPOTE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0009-43	FECHA:	30/04/2024



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julissa Martinez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

