

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacintepeque Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0010-43	FECHA:	abril del 2024



Sustitución de puerta




Sustitución de metal de ventana



Reparación de piso de torta de concreto



Sustitución de estufa rural incluye chimenea y plancha de metal



Sustitución de balcones de metal



Repello y cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Guacintepeque Arriba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0010-43	FECHA:	abril del 2024



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 2: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

