

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0016-43	FECHA:	



Foto 1: Repello de pared por filtración de agua.



Foto 2: Cambio de torta a cerámica en aula 7x7 mts 49 mts



Foto 3: Pintura de interiores de la escuela



Foto 4: Construcción de 3 gradas de 9mts de largo por 0.30 cm de ancho por 0.25 de alto.



Foto 5: Instalación de caja de flippers




Foto 6: Instalación de Luminarias

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0016-43	FECHA:	



Foto 7: Pintura de baños



Foto 8: Sustitución de Baños



Foto 9: Cambio de torta de cemento por cerámica de bodega.



Foto 10: Elaboración de pila



Foto 11: Reparación, pintura de puertas de baños de 1.50 mts por 0.80 cm



Foto 12: Reparación, pintura y cambio de chapa de puertas de aula y bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

C EN I Firma y sello del Presidente de la OPE	ESQUEMA ESCUELA RURAL ALDEA SANTA MARIA Consejo Educativo MINISTERIO DE EDUCACION CASERIO LA RIVERA ALDEA SANTA MARIA GUALÁN ZACAPA	Firma y Sello Director Centro Educativo DIRECCIÓN Escuela Rural Aldea Caserio la Rivera, Aldea Santa Maria, Gualán, Zacapa MINEDUC
---	---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	ZACAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA RIVERA, ALDEA SANTA MARIA, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0016-43	FECHA:	



Foto 13: Puerta de aula repación, pintura y cambio de chapa.



Foto 14: Reparacion y pintura de baños.



Foto 15: Reparación de fosa séptica



Foto 16: Reparación de fosa séptica.



Foto 17: Pintura y reparación de puerta de aula



Foto 18: Pintura y reparación de puerta de bodega

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

