

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio La Rivera Aldea Santa María, Gualán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Rivera Aldea Santa María, Gualán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0016-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Repellado de pared por filtración de agua




Foto 2: Instalación de cerámica en aula



Foto 3: Pintura en exteriores e interiores



Foto 4: Reparación y pintura de balcones de la escuela



Foto 5: Construcción de tres gradas



Foto 6: Reparación y pintura de puertas de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

C E N I

Firma y sello del Presidente de la OPF



Carlos Francisco López Andón

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

