

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA DE CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0021-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: sustitucion de estructura de madera, por metal



Foto 4: sustitucion de puertas en servicios sanitarios



Foto 5: sustitucion de puertas en servicios sanitarios



Foto 6: sustitucion de torta de torta de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Rigoberto Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA DE CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0021-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: sustitución de inodoros



Foto 2: sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto)



Foto 3: sustitución de lavamanos



Foto 4: sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave, tubo de abasto)



Foto 5: sustitución de fosa séptica



Foto 6: repello en pared de sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PIEDRA DE CAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0021-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: azulejos en muros de sanitarios



Foto 2: azulejo en muros de sanitarios




Foto 3: sustitucion de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal



Foto 4: sustitucion nde estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rigoberto Lopez chican
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

