

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio los Alonzos aldea el Filo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio los Alonzos aldea el Filo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0022-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 13: Sustrucción de chapas en puertas de modulo



Foto 14: Sustrucción de chapas en puertas de modulos



Foto 15: Sustrucción de chapas en puertas de modulos



Foto 16: Mantenimiento Balcones de metal



Foto 17: Mantenimiento Balcones de metal



Foto 18: Mantenimiento Balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la APF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio los Alonzos aldea el Fito	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio los Alonzos aldea el Fito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0022-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 31: Sustrución de estructura de soporte de metal por metal y sustitución de lamina troquelada



Foto 32: Sustrución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 33: Sustrución de estructura de soporte de metal por metal



Foto 34: Sustrución de estructura de soporte de metal por metal




Foto 35: Sustrución de accesorios depositos de agua



Foto 36: Sustrución de accesorios depositos de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

	
--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserio los Alonzos aldea el Filo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio los Alonzos aldea el Filo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0022-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 37: Sustitución de accesorios depósitos de agua



Foto 38: Sustitución del portón de ingreso



Foto 39: instalación de malla y tubería HG de muro perimetral



Foto 40: instalacion de malla y tubería HG de muro perimetral



Foto 41: instalacion de malla y tubería HG de muro perimetral

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rodrigo

Firma y sello del Presidente de la OPF

Vincent

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

