

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GERMANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GERMANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0023-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 1: Sustitución de puertas



Foto 2: Sustitución de puertas en servicio sanitario



Foto 3: Mantenimiento a estructuras de metal de ventanas



Foto 4: Sustitución de canal y bajada de agua pluvial



Foto 5: Aplicación de pintura a muros interiores y exteriores



Foto 6: Aplicación de pintura a muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orlando Isai Diaz Ramirez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GERMANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GERMANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0023-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 7: Sustitución de Sanitarios



Foto 8: Sustitución de Lavamanos



Foto 9: Sustitución de tubería de agua



Foto 10: Recuperación de cocina, pintura, chimenea y plancha metálica



Foto 11: Sustitución de Pila de Cemento de un lavadero



Foto 12: Sustitución de estructura de lámina por lámina troquelada calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

orlando Isaí Díaz Ramírez Firma y sello del Presidente de la OPR	
---	--

--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GERMANIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GERMANIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0023-43	FECHA:	31/05/2024



Foto 13: Sustitución de estructura de soporte de metal



Foto 14: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Orlando Isai Díaz Ramírez

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

EORM ALDEA GERMANIA

GUALÁN, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION