

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA MAYUELAS VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAYUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0028-45	FECHA:	24/05/2024



Foto1: Sustrucción de torta de cemento dañada, por piso cerámico



Foto 2: Instalación de mesa de concreto, estantería de cocina y estufa rural



Foto 3: Reparación del sistema eléctrico



Foto 4: Reparación de tubería en lavamanos



Foto 5: Sustrucción de grifos en lavamanos



Foto 6: Sustrucción de banquetas de madera por concreto.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Yerlin Socarrá</i> ORGANIZACIÓN DE PADRES Y MAESTROS Firma y sello del Presidente de la OPM	<i>[Firma]</i> DIRECCIÓN Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

ALDEA MAYUELAS
GUALÁN, ZACAPA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA MAYUELAS VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAYUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0028-45	FECHA:	24/05/2024



Foto 7 Sustrucción de accesorios de inodoro



Foto 8 Sustrucción de accesorios de inodoro



Foto 9: Repello y cernido en paredes, por filtración de agua, exterior.




Foto 10: Sustrucción de plafoneras



Foto 11: Instalación de unidades de fuerza (tomacorrientes)



Foto 12: Repello y cernido en paredes, por filtración de agua, interior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Organización de Familias

ALDEA MAYUELAS
ORGANIZACIÓN
DE FAMILIAS
-OFF-
ALDEA MAYUELAS
GUALÁN, ZACAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCIÓN
MANTENIMIENTO ESCOLAR DE EDUCACIÓN BÁSICA
GUATEMALA

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB ALDEA MAYUELAS VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MAYUELAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0028-45	FECHA:	24/05/2024



Foto 13: Instalación de pila de concreto



Foto 14: Instalación de estantería de concreto con entrepaños



Foto 15: Implementación de estufa empotrada, de gas.



Foto 16: Instalación de tubería PVC línea principal aguas negras.




Foto:




Foto:

Xedra Sobera Salazar
Firma y sello del Presidente de la OFP



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

