

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS ALDEA EL CHILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0030-45	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: Mejoramiento en patio



Foto 2: Mejoramiento de gradas de acceso al patio



Foto 3: Reparación de rampa de acceso al patio.



Foto 4: Instalar portón principal.



Foto 5: Instalar estructura con maya entre espacio de techo y pared Modulo 3.



Foto 6: Mejoramiento de aulas: Reparación de columnas, cambio de lámina en techo, lijar y pintar puerta módulo 1 y 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>MARCELA Chacón</i> Firma y sello del Presidente de la OFP ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OFP ALDEA EL CHILE, GUALÁN, ZACAPA	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA ALDEA EL CHILE, GUALÁN, ZACAPA
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐


POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	LA UNIÓN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEBTS ALDEA EL CHILE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHILE, GUALÁN, ZACAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0030-45	FECHA:	30/05/2024



Foto 7: Baños: Lijar, pintar y reparar puertas de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ORGANIZACIÓN DE PADRES DE FAMILIA OPF ALDEA EL CHILE GUALÁN, ZACAPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DIRECCIÓN ALDEA EL CHILE, GUALÁN, ZACAPA
---	---	---	--