



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA JUAN PONCE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0031-45	FECHA:	30/04/2024



Reparación de muro perimetral



Reparación de muro perimetral



Pintura de muros interiores y exteriores



Sustitución de estufa Rural Completa (Polleto, Plancha y Chimenea)



Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Sustitución de Lámina por Lámina troquelada Calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Manuel de León

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA ALDEA JUAN PONCE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA JUAN PONCE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0031-45	FECHA:	30/04/2024



Impermeabilización de losa



Impermeabilización de losa



Reparación de piso de torta de concreto



Reparación de piso de torta de concreto



Pintura en muros exteriores e interiores



Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

León Yauli de León
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

