

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERNALDO BELTRAN JR	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0037-43	FECHA:	14/11/2024



Foto 1: Renglon 1. Cambio por cerramiento con malla galvanizada



Foto 2: renglon 2. Fundicion de torta de concreto



Foto 3: Renglon 3. Cambio estructura de madera por estrcutra metalica



Foto 4: Renglon 4. Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 5: Renglon 6. Sustitucion de meson de madera y barro por meson de concreto y hornillas de ladrillo



Foto 6: Renglon 7 y 8. Mantenimiento a puertas y sustitucion de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veronica Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P. 000



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM HERNALDO BELTRAN JR	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTIFICACION LOS LIMONES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0037-43	FECHA:	14/11/2024



Foto1: PINTURA EN MUROS INTERIORES



Foto 2: PINTURA EN MUROS EXTERIORES



Foto 3: SUSTITUCION DE PILA

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Veronica Vasquez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

