

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BEJUCAL, ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0038-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/02/2024

 Foto 1: Evaluadora de campo en el establecimiento educativo preparada para conocer avances en trabajos de remozamiento	 Foto 2: Evaluadora de campo, en escuela, quienes muestran avances en sus trabajos de remozamiento
 Foto 3: Desinstalación de pila para instalar la pila nueva	 Foto 4: Suministro e instalación de fosa séptica
 Foto 5: Preparación de muros en sanitarios para instalación de azulejos	 Foto 6: Desinstalación de letrinas

Firma y Sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BEJUCAL, ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0038-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	23/02/2024



Foto 7: Remoción de letrinas antiguas, para instalar nuevos



Foto 8: Instalación de lámina y costaneras nuevas en área de sanitarios



Foto 9: Remozamiento de gradas y baranda en ingreso principal



Foto 10: Prepración de gradas para fundición y por ende, mejoramiento de éstas



Foto 11: Preparación de paredes para la instalación de azulejo en muros exteriores de los sanitarios



Foto 12: Instalación de canal

[Firma]
Firma y Sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073