

HOJA 2/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BEJUCAL, ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0038-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/05/2024

 Foto 1: Cuneta de concreto finalizada, con desnivel que permitirá que el agua de lluvia no inunde aulas	 Foto 2: Cuneta al costado del establecimiento para evitar lodazal al momento de lluvia
 Foto 3: Evaluadora de campo en trabajos de remozamiento finalizados	 Foto 4: Evaluadora de campo junto a directora y presidenta de OPF observando la pila nueva
 Foto 5: Lámina nueva en área de sanitarios	 Foto 6: Área de sanitarios, con inodoro nuevo, piso y azulejo nuevo. También se puede observar el lavamanos hecho de concreto.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073

HOJA 3/3

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL BEJUCAL, ALDEA CIMARRON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0038-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12/05/2024



Foto 7: Canal nuevo



Foto 8: Muros pintados



Foto 9: Balcones pintados con pintura anticorrosiva



Foto 10: Mejoramiento de piso en área exterior con cuneta para conducir el agua de lluvia fuera de las aulas y evitar inundaciones



Foto 11: Fosa séptica finalizada



Foto 12: Puertas lijadas y pintadas con pintura anticorrosiva

[Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Alejandra Hernández
ARQUITECTA
COLEGIADA 4073