

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO COCALITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COCALITOS, ALDEA MAYUELAS, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0040-43	FECHA:	3/06/2024



SUSTITUCIÓN DE TUBERIA DE PVC



REPELLO EN MURO DE PAREDES



SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL COMPLETA



SUMINISTRO DE REPELLO EN MURO (PAREDES)



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

* Mayra G. R Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO COCALITOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO COCALITOS, ALDEA MAYUELAS, GUALÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0040-43	FECHA:	3/06/2024



SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL



SUSTITUCIÓN DE INODORO CON SUS ACCESORIOS



SUMINISTRO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EN PAREDES



SUMINISTRO DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

* Mayra G. R

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

