

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Nueva Esperanza, Adea el Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0042-42	FECHA:	Abril del 2024



CUBIERTA DE LAMINA



ESTRUCTURA DE TECHO



MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA



SUSTITUCION DE PISO



PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Nueva Esperanza, Adea el Arenal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-04-0042-42	FECHA:	Abril del 2024



REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO




MANTENIMIENTO DE PUERTAS



SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---