

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TS ALDEA LAS CARRETAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CARRETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0060-45	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Sistema Eléctrico reparado



Foto 2: Instalación de barandas



Foto 3: Piso Cerámico Instalado



Foto 4: Ventanas y Balcones Reparados




Foto 5: Banquetas reparada



Foto 6: Cocina Reparada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Luis Manuel Zacarías Sánchez
 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Karen Johanna Córdón Suckler
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA ALDEA LAS CARRETAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS CARRETAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0060-45	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Gabinete de cocina



Foto 2: Instalación de planchas



Foto 3: AZULEJO EN PILA




Foto 4: Instalación de piso en cocina




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Luis Manuel Zacarías Sánchez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Karen Jeanneth Gordon Suctite

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

