



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA EORM ALDEA SAN JOSÉ TABANCAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE TABANCAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0069 -42	FECHA:	20/11/2024



Levantamiento de estructura de metal para la galera de usos múltiples




sustitucion de lamina por lamina troquelada calibre 26



Sustitucion de chapas de las puertas de acceso

Foto 5:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

