



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-1
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	ZACAPA	MUNICIPIO	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS NUEVO AMANECER	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	BARRIO SAN JOSÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	18-04-0132-42	FECHA	20/08/2024



Foto 1: Cambio de lámina, sustitución de canal por canal de metal y mantenimiento de estructura metálica.



Foto 2: Cambio de pila, sustitución de pila completa y chorros para lavado de manos, cambio de puertas de sanitarios.




Foto 3: mantenimiento de puertas de entras de las aulas.



Foto 4: Sustitución de estructura de balcones de metal por ventanas de pvc corredizas






Foto 5: sustitución de balcones por ventanas corredizas de pvc.



Foto 6: Sustitución de lavamanos por lavamanos de buena calidad y sanitarios por sanitarios de buena calidad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---