

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU Para Varones "Carmen Sagastume Cáceres"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0132-43	FECHA:	



Foto 1: Ventanas adonde serán colocados los balcones. Parte frontal.



Foto 2: Ventanas adonde serán colocados los balcones. Parte de atrás.



Foto 3: Reparación, adaptación e instalación de balcones.



Foto 4: Reparación, adaptación e instalación de balcones.




Foto 5: Puertas, lijadas, cepilladas, pintadas de metal



Foto 6: Puertas, lijadas, cepilladas, pintadas de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOU Para Varones "Carmen Sagastume Cáceres"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Estación
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0132-43	FECHA:	12/11/2024



Foto1: Pintura interior y exterior de aulas.



Foto 2: Pintura interior y exterior de aulas.



Foto 3: Pintura,marcacion de la cancha de basquetbol/papyfut.



Foto 4: Pintura,marcacion de la cancha de basquetbol/papyfut.





Foto 5: Elaboración y colocación de puerta en sala de maestros.



Foto 6: Elaboración y colocación de puerta en sala de maestros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
