

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal y sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de metal (puertas de los baños)



Foto 3: Sustitución completa de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de accesorios para sanitario (Contra llave, tubo de abasto y tanque)




Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventanas



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventanas y cambio de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la CRP:  JUNTA ESCOLAR ALDEA GUARANJA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:  DIRECCIÓN ALDEA GUARANJA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 7: Pintura en muros (paredes) interiores y exteriores



Foto 8: Pintura en muros (paredes) interiores y exteriores



Foto 9: Suministro e instalación de piso de cerámico



Foto 10: Reparación de planchas de concreto de patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la Junta



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	ABRIL DE 2024



MANTENIMIENTO A BARANDAS



LOSA DE PATIO



SUSTITUCION DE LAMPARAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Publico



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	ABRIL DE 2024




SUSTITUCION DE ESTRUCTURA Y TECHO DE LAMINA



MANTENIMIENTO A PUERTA



SUSTITUCION DE VENTANA



SUSTITUCION DE VIDRIOS




REPARACION DE PISO CERAMICO



PINTURA EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Junta



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
