

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de estructura de metal (puertas de los baños)



Foto 3: Sustitución completa de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de accesorios para sanitario (Contra llave, tubo de abasto y tanque)



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventanas




Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventanas y cambio de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 7: Pintura en muros (paredes) interiores y exteriores



Foto 8: mantenimiento a barandas de metal(lijado, sepillado y pintura)




Foto 9: Suministro e instalación de piso de cerámico



Foto 10: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 11: sustitución de lámparas ahorradoras



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público