

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	12/07/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de estructura de metal (puertas de los baños)



Foto 3: Sustitución completa de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de accesorios para sanitario (Contra llave, tubo de abasto y tanque)




Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventanas



Foto 6: Sustitución de estructura de metal de ventanas y cambio de vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GUARANJA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GUARANJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0134-43	FECHA:	12/07/2024



Foto 7: Pintura en muros (paredes) interiores y exteriores



Foto 8: mantenimiento a barandas de metal (lijado, sepillado y pintura)



Foto 9: Suministro e instalación de piso de cerámico




Foto 10: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 11: sustitución de lámparas ahorradoras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---