



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANADA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0135-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 1: Reparación de 4 gradas y reparación de porton principal

NO SE OBSERVA EN FOTOGRAFIA



Foto 2: Mantenimiento de muro perimetral (Reforzamiento de 5 columnas de 4.00 mts lineales y vigas de 20x20 cms de grosor.)



Foto 3: Lijado, cepillado y pintura de muro perimetral 100 M2



Foto 4: Lijado, cepillado y pintura de baranda de gradas que va hacia las aulas de segundo nivel 2 x5 ML, 10 ML



Foto 5: Desmonado de techo de pila, sustitución de lamina ondula por lamina troquelada aluzinc calibre 26 y estructura de soporte de madera por metal en techo de pila



Foto 6: Pintura de exteriores de aulas (2 aulas), 200 M2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CANADA EL ARENAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL ARENAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0135-43	FECHA:	8/10/2024



Foto 7: Sustitución de piso torta de concreto por ceramico en dos aulas 70 M2 cada una; 140 M2



Foto 8: Reparación y pintura de puertas principales de Aulas (2 unidades) 1x2 M2; 2 M2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público