

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Conacaste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Conacaste Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0139-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 1: sustitucion de letrinas




Foto 2: sustitucion de letrinas




Foto 3: pintura de muros exteriores e interiores



Foto 4: colocacion de pila prefabricada y estructura de techo



foto 5: sustitucion de porton de metal



Foto 6: reparacion de muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Sonia Aldana

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Conacaste	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Conacaste Gualán, Zacapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0139-43	FECHA:	20/08/2024



Foto 7 : sustitucion de piso torta por ceramico



Foto 8: sustitucion de tubería



Foto 9: sustitucion de tuberías de aguas negras



Foto 10: sustitucion de soporte madera por metal



foto 11: Susutitucion de lamina troquelada



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---