

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Zarzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zarzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0145-43	FECHA:	14/08/2024

 Remoción de muro perimetral de 108 metros cuadrados, con ayuda de maquinaria y camión.	 Remoción de muro perimetral por completo.
 Sustitución de muro y pieza horizontal de refuerzo subterráneo, por el peso y la altura del mismo.	 Construcción del muro perimetral.
 Repello y cernido en las paredes, pintura en exterior e identificación de la ESCUELA.	

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de...

<i>Ingrid Johanna Román</i> Firma y sello del Presidente de la OPF CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA ALDEA EL ZARZAL Gualán, Zacapa	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA EL ZARZAL GUALÁN, ZACAPA
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Zarzal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Zarzal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0145-43	FECHA:	24/09/2024



Repello en pared en la parte exterior.



Repello en pared en la parte interior.



Repello en pared de la entrada, lado derecho.



Remoción del vallado en mal estado, lado izquierdo de la entrada.



Sustitución y repello en vallado de la entrada, lado izquierdo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ingrid Johanna Romero

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

