

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	Gualán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0146-43	FECHA:	26/03/2024



ESTRUCTURA DE TECHO



SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL

FOTO NO CONCORDA CON DESCRIPCIÓN



SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO



SUSTITUCIÓN DE BALCONES DE METAL



SUSTITUCIÓN DE GRIFOS



REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y utilizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SANTA TERESA IGUANA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SANTA TERESA IGUANA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0146-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 3: Sustitución de accesorios de sanitario



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Pintura en bancas y mesas de área de comedor o descanso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEP

[Signature]

CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
Aldea Santa Teresa Iguana
Zacapa

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Signature]

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO
SANTA TERESA IGUANA
Zacapa