

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GARCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0147-43	FECHA:	11/10/2024



Foto1: Mantenimiento de estructura de metalse 2mts x 1m incluye (lijado, cepillado, aplicación de pintura, cambio de chapa)



Foto 2: Sustitución de piso liso por piso cerámico en interior de dirección.



Foto 3: Instalación de cerámica antidéslizante, en el salón de usos multiples.



Foto 4: Sustitución de pretil de corredor de aulas .



Foto 5: Pintura de muro perimetral, interiores.



Foto 6: Losa de patio de entrada principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Blanca Mihaya Aldana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA GARCÍA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA GARCÍA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0147	FECHA:	11/10/2024



Foto7: Tratamiento de paredes de direccion, interiores



Foto 2: Tratamiento de paredes de dirección, interiores.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Bianca Nireya Aldana

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

