

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Zacapa	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS JUTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS JUTES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0148-43	FECHA:	3/10/2024



Foto1: Instalación de maya y tubería en muro perimetral



Foto: 2 Reparación de torta de concreto



Foto 3: Sustitución de estructura de techo de madera por estructura de metal



Foto 4: Sustitución de lámina por lámina troquila



Foto 5: Cernido en muro perimetral frontal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Belgica Spina

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

