



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS HORROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS HORROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0149-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Instalacion de portón



Foto 2: Lijado y pintado de puertas en interior y exterior del cenetro educativo



Foto 3: Lijado y pintado de puertas en interior y exterior del cenetro educativo



Foto 4: Lijado y pintado de puertas en interior y exterior del cenetro educativo



Foto 5: instalación de puerta de cocina del centro educativo



Foto 6: Instalación de puerta de cocina del centro educativo puntada interior y exterior



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesi Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPI



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS HORNOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS HORNOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0149-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 7: Colocación e instalación de ventana de cocina



Foto 8: Colocación e instalación de ventana de cocina pintada interior y exterior



Foto 9: Inicio de escabación muro de contención del centro educativo



Foto 10: cimbrado del muro de contención



Foto 11: Muro de contención listo para colocar tubos y maya



Foto 12: Colocación de tubos y maya del muro del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

yesí Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS HORNOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS HORNOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0149-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: Inicio de construcción de cocina



Foto 14: CÍCINA



Foto 15: Instalacion de costaneras cocina



Foto 16: Instalacion de costaneras del area de la cocina



Foto 17: Instalación de lamina del área cocina



Foto 18: contrucción de Estufa para leña

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesi Matco

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS HORNOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS HORNOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0149-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 19: proceso de los detalles de la estufa



Foto 20: área donde quedara la pila para uso de la cocina



Foto 21: construcción de pila adentro de la cocina



Foto 22: instalacion y sustitución de maya del muro perimetral del centro educativo



Foto 23: sustitución de maya del muro perimetral del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.

yesí Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

