



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS HORROS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS HORROS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0149-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 1: Instalación y sustitución de portón del centro educativo



Foto 2: Mantenimiento de puertas de metal, lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 3: Mantenimiento de puertas de metal, lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal, lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 5: Instalación de puerta de cocina



Foto 6: Instalación de ventana de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesi Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS HORNOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS HORNOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0149-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024




Foto 7: Instalación de ventana pintada interior y exterior



Foto 8: Instalación y sustitución de maya del muro perimetral



Foto 9: Instalación y sustitución de maya del muro perimetral del centro educativo área de enfrente



Foto 10: Instalación de maya del muro perimetral área lateral del centro educativo



Foto 11: Instalación de maya del muro perimetral área izquierda del centro educativo



Foto 12: Instalación de maya del muro perimetral área derecha del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesi Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo

[Signature]





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ZACAPA	MUNICIPIO:	GUALÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LOS HORNOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LOS HORNOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	19-04-0149-43	FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DE 2024



Foto 13: Lavamanos instalado repación de tuberlade agua



Foto 14: Estufa para leña



Foto 15: Pila del Área de cocina



Foto 16: contrucción de cocina



Foto 17: InstalaciOn de drenage y tuberla de agua para la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yesi Mateo

Firma y sello del Presidente de la OPP



Firma y sello Director Centro Educativo Público

